

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	壶关县龙海耐火材料有限公司	长治市	壶关县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	煤气发生炉	煤气发生炉	1	未按要求完成淘汰	炉膛直径小于 3 米。根据《山西省人民政府办公厅关于开展 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》要求淘汰炉膛直径小于 3 米的煤气发生炉。
2	山西潞安长城机械有限公司	长治市	潞城市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
3	黎城恒泰精密铸造有限公司	长治市	黎城县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉